

## Spielplatz-Prüfbericht Jahres-Hauptprüfung

**Platz:**                    **Spielplatz Name**

Platz-Nr.:                -

Betreiber:                Gemeinde Name

Prüfung durch:        Klaus Serwotka

Prüfung am:            07.03.2018

Angaben zum Bericht

**Erstelldatum:    07.03.2018**

**Mandanten-Nr.: 000**

### Gesamtbewertung Platz

Bewertung Platz:  6

gem. Prüfung vom: 07.03.2018

### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:**        **Doppelschaukel 01**

Geräte-Nr:                19289

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer:        180307142443402732

Status:  6

Mangel:                    Standpfosten rechts bei rechter Schaukel starke Fäulnisbildung

Maßnahmen:            Gerät sperren

Bemerkung:              Standpfosten sofort erneuern



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:**        **Doppelschaukel 02**

Geräte-Nr:                19290

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer:        180307142917402732

Status:  6



Mangel: Querbalken Schaukel links starke Fäulnisbildung und Pilzbefall

Maßnahmen: Gerät sperren

Bemerkung: Unfallgefahr

---

### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** **Vogelnestschaukel**

Geräte-Nr: 19292

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307133738402732

Status:  5

Mangel: Lager lose

Maßnahmen: erneuern sofort

Bemerkung: Unfallgefahr



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** **Vogelnestschaukel**

Geräte-Nr: 19292

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307132911402732

Status:  4

Mangel: Schaukeln Nestschaukeln Bodefremheit Nest mindestens 40 cm

Maßnahmen: Norm der Norm anpassen

Bemerkung: Ist-Zustand 15 cm



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** **Vogelnestschaukel**

Geräte-Nr: 19292

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307133149402732

Status:  4

Mangel: Fallraum 410 cm beidseitig erforderlich, Abhängelänge 210 cm

Maßnahmen: Norm der Norm anpassen

Bemerkung: Fallschutzmaterial im gesamten Fallraum einbauen, Höhe mindestens 40 cm



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Fallschutz

Geräte-Nr: 19291

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307134229402732

Status:  4

Mangel: Fallschutz auflockern und auffüllen

Maßnahmen: erledigen umgehend

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Schiffsheck

Geräte-Nr: 19297

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307134916402732

Status:  4

Mangel: Steuerrad verschlissen

Maßnahmen: entfernen

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Schiffsmast

Geräte-Nr: 19296

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**


Befundnummer: 180307135144402732

Status:  4

Mangel: Boden verschlissen

Maßnahmen: erneuern umgehend

Bemerkung: Unfallgefahr Bruchgefahr



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Schiffsmast

Geräte-Nr: 19296

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307135407402732

Status:  4

Mangel: Fangstellen für Kopf und Hals - bei freier Fallhöhe über 60 mm, kleiner als 8,9 cm oder größer als 23 cm

Maßnahmen: Norm der Norm anpassen

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** 3-fach Reck

Geräte-Nr: 19293

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307135605402732

Status:  4

Mangel: Fallraum 170 cm erforderlich, Fallhöhe 185 c

Maßnahmen: erledigen umgehend

Bemerkung: Fallschutzmaterial im gesamten Fallraum einbauen, Höhe 40 cm



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Schiffsbug

Geräte-Nr: 19304

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307135750402732

Status:  4

Mangel: Bugseil untere Verschraubung am Kletterstange lose

Maßnahmen: befestigen

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Sträucher

Geräte-Nr: 40273207031810

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307140128402732

Status:  4

Mangel: Gift- und dornenbehaftete Pflanzen sind auf Spielplätzen nicht zulässig

Maßnahmen: entfernen

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Hangrutsche mit Hügel Holzpodest  
Hangaufstieg

Geräte-Nr: 19286

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307140511402732

Status:  4

Mangel: Standpfosten links und rechts am Podest starke Fäulnisbildung

Maßnahmen: erneuern umgehend

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Rampenaufstieg mit Tau

Geräte-Nr: 40273207031811

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307141127402732

Status:  4

Mangel: Tau spannen

Maßnahmen: erledigen umgehend

Bemerkung: dient als Haltetau



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** **Vogelnestschaukel**

Geräte-Nr: 19292

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307133956402732

Status:  3

Mangel: Hölzer

Maßnahmen: beobachten

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** **Bäume**

Geräte-Nr: 4027320703189

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307134103402732

Status:  3

Mangel: Totholz

Maßnahmen: beobachten

Bemerkung: ggf. entfernen



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** **Schiffsmast**

Geräte-Nr: 19296

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 180307135241402732

Status:  3

Mangel: Netze verschlissen

Maßnahmen: beobachten

Bemerkung:



**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:**

Geräte-Nr: 19139

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_04

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand: Doppelschaukel bei Blockhütte**

Geräte-Nr: 19285

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_08

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand: Sitztribüne**

Geräte-Nr: 19295

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_09

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** Sandkiste

Geräte-Nr: 19288

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_10

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** Gleichgewichtstrainer 01 Metall

Geräte-Nr: 19302

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_11

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** Gleichgewichtstrainer 02 Metall

Geräte-Nr: 19303

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_12

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** Hängebrücke

Geräte-Nr: 19299

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_13

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** Federspielgerät Frosch

Geräte-Nr: 19298

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_14

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** Fußballtor 01

Geräte-Nr: 19300

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_15

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** Fußballtor 02

Geräte-Nr: 19301

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_16

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** Matsch und Wasserecke

Geräte-Nr: 19287

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_17

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** Netzpyramide

Geräte-Nr: 19294

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 9900\_180307190721\_18

Status:  1

Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

Erklärung Status:	0: ungeprüft	1: mängelfrei	2: Pflegemangel	3: leichter Mangel (3 Monate)	4: leichter Mangel (1 Monat)	5: schwerer Mangel (1 Woche)	6: schwerer Mangel (sofort)
-------------------	--------------	---------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

DIN EN 1176 1-11 -Spielplatzgeräte-

DIN EN 1177 -Stoßdämpfende Spielplatzböden-

DIN EN 18034 -Spielplatz und Freiräume zum Spielen-

DIN EN 33942 -Barrierefreie Spielgeräte-

DIN EN 14974 -Anlagen für Benutzer von Rollsportanlagen-

DIN EN 748 -Spielfeldgeräte – Fußballtore-

DIN EN 13219 -Sportgeräte-

Überprüfung durchgeführt von:

**SIGENA Spielplatz-Service**

**Vertrieb: Helmut Krönert**

Postfach 131

91294 Forchheim

Telefon: 0178/8193004

[h.kroenert@sigena.net](mailto:h.kroenert@sigena.net)

[www.sigena.net](http://www.sigena.net)



gez. Klaus Serwotka, Prüfer nach DIN EN SPEC 79161